



Atropellamiento por camión



¿Qué pasó?

El ayudante del conductor de un camión estaba direccionándolo para realizar la maniobra de reversa. El ayudante se encontraba ubicado detrás del camión sin que el conductor lo pudiera visualizar por los espejos retrovisores, luego de haber retrocedido por lo menos 20 metros y sin haber escuchado nuevamente la voz del ayudante, el conductor detiene el camión, se baja y lo encuentra aprisionado debajo de esté.

Consecuencia: El trabajador falleció.



¿Qué lo causó?



- Ubicación incorrecta por parte del ayudante del camión.
- No hubo una comunicación clara y efectiva entre el conductor y el ayudante.
- Ausencia de normas, estándares, procedimientos y reglas de trabajo para la realización de actividades.
- No contar con elementos visibles para el ayudante del camión.



¿Cómo evitar

que ocurra en mi empresa?

- Definir un estándar de seguridad para el ayudante del camión y su conductor especificando la operación del retroceso del camión.
- Definir un protocolo de comunicación entre el ayudante del camión y el conductor.
- Tener en cuenta los perfiles requeridos para los cargos.
- Realizar exámenes periódicos con enfoque en optometría y audiometría.
- Garantizar que el vehículo cuente con alarma de reversa.
- Garantizar un mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo
- Realizar inspecciones periódicas frente a las condiciones del vehículo como al cumplimiento de los comportamientos seguros.