



Auxiliar de tráfico (Paletero - Señalero) aprisionado por un vehículo



¿Qué pasó?

El trabajador se encontraba coordinando el flujo vehicular en una obra y al momento de dar vía uno de los conductores no lo observa y es tropellado por este causándole la muerte instantánea al aprisionándolo contra otro vehículo.



¿Qué lo causó?



- Fallas en los protocolos o estándares de seguridad en la actividad.
- Ubicación inadecuada del trabajador.
- Falencias en el proceso de visualización tanto de las señales como del señalero.
- Fallas en la comunicación entre conductores y señalero.



¿Cómo evitar

que ocurra en mi empresa?

-
- Definir y divulgar un protocolo o estándar de seguridad para la tarea de señalero.
 - Plan de capacitación que incluya actualización permanente en normas de tránsito.
 - Definición de medios y códigos de comunicación entre señaleros.
 - Fortalecimiento de las actividades de supervisión para este oficio, el cual incluya observación de comportamientos como la adecuada ubicación.
 - Garantizar que tanto las señales como el señalero ofrezcan buena visibilidad y cumplan con las normas existentes.