



Choque de camión contra volqueta



¿Qué pasó?

El conductor de un Camión (furgón) de transporte de quesos, se desplazaba hacia Bogotá y a 2 kilómetros después del peaje de Chinauta Vía Girardot, se estrelló con una volqueta que se encontraba estacionada al lado de la berma lo cual produjo la muerte instantánea.



¿Qué lo causó?

- Jornada de conducción extensa.
- Exceso de velocidad.
- Ausencia de un programa de seguridad vial.
- Deficiencia en el control de descansos en trayectos largos.



¿Cómo evitar

que ocurra en mi empresa?

-
- Documente el plan estratégico de seguridad vial para la empresa de acuerdo con el Decreto 2851 del 6 de Diciembre de 2013 y Resolución 1565 de 2014.
 - Realice monitoreo al informe generado por el GPS de los vehículos y realizar intervención al comportamiento de los conductores que no cumplan con los estándares de riesgo tránsito.
 - Aplique las listas de chequeo pre-operacionales de los vehículos, consolide los hallazgos y realice seguimiento al cumplimiento del plan de acción.
 - Documente un procedimiento de observación de comportamiento enfocado en la conducción vial segura, divúlguelo y realice seguimiento al cumplimiento.
 - Implemente el proceso para consulta, seguimiento y gestión de multas e infracciones tránsito.
 - Elabore lección aprendida y divulgue al personal expuesto a riesgo tránsito.
 - Fortalezca los procesos de inducción y reinducción en temas de seguridad vial.
 - Capacite al personal en manejo defensivo y seguridad vial.