



### Moto colisiona contra un poste



#### ¿Qué pasó?

El domiciliario de la Droguería se dispone a realizar la entrega de un pedido. Se dirige al sitio haciendo uso de una moto, la cual era de su propiedad y de regreso a la Droguería 200 mts desde el punto de la entrega, pierde el control por el estado de la vía (Escombros de tierra y piedra) y la inclinación de la misma colisionando con un poste y posteriormente contra una pared.

El colaborador es trasladado a una clínica y fallece 12 días después del accidente.



#### ¿Qué lo causó?



- Vía con inclinación
- Vía con escombros de tierra y piedra
- Ausencia de normas, procedimientos y estándares de seguridad para motociclistas y conductores
- No se verifica al inicio de las labores las condiciones mecánicas del vehículo



- Documente el plan estratégico de seguridad vial para la empresa de acuerdo al Decreto 2851 del 6 de Diciembre de 2013 y Resolución 1565 de 2014.
- Elabore un procedimiento de conducción segura, normas de seguridad vial, divulgue al personal y realice seguimiento.
- Realice un diagnóstico del estado de las motocicletas de los trabajadores.
- Implemente y aplique lista de chequeo de inspección de motocicletas y vehículos, verificación de documentos (licencia de conducción, seguro obligatorio de accidentes de tránsito, revisión técnico mecánica) y realice seguimiento a los hallazgos.
- Elabore lección aprendida y divulgue al personal expuesto a riesgo tránsito.
- Fortalezca los procesos de inducción y reinducción en temas de seguridad vial.
- Realice seguimiento al historial de infracciones de tránsito a los motociclistas y conductores de vehículo.
- Capacite al personal en manejo defensivo y seguridad vial.
- Capacite, certifique al personal de motociclistas y conductores en el Curso de Motos y Autos de ARL SURA ([www.arlsura.com](http://www.arlsura.com))