



Caída de objeto - torre grúa



¿Qué pasó?

Un trabajador del sector construcción, aseguró una carga en una torre grúa, y se quedó debajo de la misma durante el izaje, el cable se libera generando que la carga descienda súbitamente y golpee al trabajador, generando que pierda la vida en el momento.



¿Qué lo causó?

- Estado de componentes del equipo.
- Plan de izaje.
- Mantenimiento preventivo y correctivo periódico.
- Inducción y entrenamiento.



-
- Competencia de operarios y aparejadores.
 - Señalización y demarcación de áreas seguras de trabajo.
 - Disposición de materiales - Orden y Aseo.



¿Cómo evitar

que ocurra en mi empresa?

- Realizar siempre un plan de izaje, con personal competente.
- Aplicar listas de chequeo pre operacionales de los equipos y aparejos.
- Revisar la aplicación de planes de mantenimiento, preventivo, correctivo y predictivo.
- Validar la competencia de operadores y aparejadores.
- Evacuar las zonas del radio de influencia del izaje.