



Colisión de bus contra una moto



¿Qué pasó?

Una trabajadora que se encontraba como parrillera espera el cambio del semáforo para seguir con su ruta en ese momento es colisionada, por un bus que al parecer se habia quedado sin frenos, en la parte trasera de la moto.



¿Qué lo causó?

- Fallas mecánicas en los frenos del bus.



¿Cómo evitar

que ocurra en mi empresa?

- Contar con un procedimiento de planeación de rutas, que incluya aspectos como : rutas mas seguras, tipo de vehículo a utilizar, horarios, manejo de acompañantes.

-
- Garantizar la divulgación y verificación del cumplimiento al procedimiento de rutas.
 - Divulgar para los motociclistas el estar constantemente revisando los retrovisores, para estar validando que el auto o moto que se encuentra detrás estén a una distancia segura.
 - Garantizar que la moto cuenta con unas excelentes llantas y frenos en muy buen estado.
 - Garantizar u mantenimiento preventivo y correctivo de la moto
 - Realizar inspecciones periódicas frente a las condiciones de la moto como al cumplimiento de los comportamientos seguros.
 - Realizar exámenes periódicos con enfoque en optometría y audiometría.
 - Implementación de un modelo para la prevención de accidentes de tránsito. "conciencia con inteligencia vial".