



### Tránsito. Impacto con objeto fijo



¿Qué pasó?

Un asesor comercial se movilizaba como parrillera en una motocicleta, en la vía Santander – Caloto en el kilómetro 1 vereda Santa Rosa, En una curva, la motocicleta queda sin frenos y el conductor maniobra saliendo hacia un arrume de arena intentando frenarla, pero al costado de la vía hay un canal de aguas lluvias (canaleta), la moto impacta primeramente con esta, perdiendo el control, se sube al arrume de arena causando el efecto de rampa, la motocicleta golpea con un poste de luz expulsando los ocupantes contra una pared de una vivienda a 1 metro de distancia desde el poste de luz, la colaboradora cae sobre una caja y medidor de la vivienda, generando trauma cráneo encefálico severo.

