



Vehículo colisiona contra un árbol



¿Qué pasó?

Una empresa de prestación de servicios de procesamiento y sistematización electrónica de datos programa una actividad lúdica por fuera de las instalaciones de la empresa para lo cual realiza la contratación de una empresa de transporte para el traslado de sus colaboradores al punto de encuentro.

El día del encuentro llega a las instalaciones dos vehículos: uno tipo bus y otro tipo buseta, se trasladan al lugar de encuentro y pasadas 7 horas proceden a retornar a las instalaciones de la empresa; durante el trayecto el conductor del bus estaciona a un lado de la vía y empieza acelerarlo con el objetivo que se cargara el compresor que alimenta el sistema de freno y ahogo del bus, continua el trayecto y pasado varios minutos el conductor realiza la misma maniobra, posteriormente el vehículo toma velocidad en una curva y el sistema de frenado no funciona, el conductor decide tratar de frenar el vehículo llevándolo contra la montaña, el conductor pierde el control del vehículo y sufre un volcamiento colisionando contra un árbol.

En el accidente fallecen 3 personas y los heridos son trasladados a la clínica.



¿Qué lo causó?



-
- Falla mecánica del vehículo.



¿Cómo evitar

que ocurra en mi empresa?

- Revisión y mejora del procedimiento de selección y contratación de proveedores incluyendo criterios de SST para proveedores de servicios de transporte.
- Lista de chequeo pre-uso que se diligencia al momento de dar inicio a las labores con el vehículo contratado.
- Elabore lección aprendida y divulgue al personal expuesto.